


タイトル	金型内部の配線の断線を確認したい
事例	金型ヒーターが発熱しないため、金型内の配線の状態を確認
試験内容と結果	<p>樹脂混練用金型のヒーターが発熱しなくなったので、金型をX線探傷装置により透視を行った。 その結果、金型の内部でヒーター用電源の配線が断線していることがわかった。</p> <p>試験結果</p> 
使用した装置	<p>X線探傷装置 (Y.XPO 225) (エクスロンインターナショナル製)</p> 
手数料 (平成21年)	非破壊試験 4,430円/1測定
担当部署	中央研究所 評価技術課 0766-21-2121